

附件

检查不符合标准规定产品情况

表 1 新能源乘用车

序号	企业名称	车型名称	问题情况描述
1	湖南江南汽车制造有限公司	JNJ7000EVX25 纯电动轿车	1、蓄电池初始容量不符合 GB/T 31484-2015 第 5.1.1 条要求； 2、循环 100 次后放电容量不符合 GB/T 31484-2015 第 5.2 条要求
2	北京汽车股份有限公司	BJ7000C5D3-BEV 纯电动轿车	过放电后电池管理系统不符合 GB/T 31467.3-2015 第 7.16.4 条有关要求
3	东风汽车有限公司	DFL7000NAH1BEV 纯电动轿车	1、过放电保护值低于企业技术参数值，不符合 GB/T 31467.3-2015 中第 7.16.4 条的要求； 2、过充电保护值高于企业技术参数值，不符合 GB/T 31467.3-2015 中第 7.15.4 条的要求
4	广汽三菱汽车有限公司	GMC6450BCHEV 插电式混合动力多用途乘用车	车载能源管理系统生产企业名称与备案参数不一致
5	广州汽车集团乘用车有限公司	GAC6450CHEVA5E 插电式混合动力多用途乘用车	工况条件下百公里耗电量（加权）超过备案参数值
			车载能源管理系统生产企业名称与备案参数不一致
6	广汽本田汽车有限公司	GHA6450NAC5APHEV 插电式混合动力多用途乘用车	车载能源管理系统生产企业名称与备案参数不一致； 电动汽车充电插头型号与备案参数不一致
			工况条件下百公里耗电量（条件 A）超过备案参数值
7	北汽（广州）汽车有限公司	BJ7000C5E7G-BEV 纯电动轿车	驾驶员、前排右侧乘员、其他乘员安全带生产企业名称与备案参数不一致
8	比亚迪汽车有限公司	BYD7150WT5HEV4 插电式混合动力轿车	备胎标识不符合 GB 7258-2017 第 9.1.4 条要求
9	浙江豪情汽车制造有限公司	HQ7002BEV15 纯电动轿车	行李箱容积不符合 GB/T 28382-2012 第 4.3 条要求

表 2 新能源客车

序号	企业名称	车型名称	问题情况描述
1	河北长安汽车有限公司	SC6105ABEV 纯电动城市客车	1、未配备反光背心、三角警告牌，不符合 GB 7258—2017 第 12.15.2 条要求； 2、低速行驶提示音不符合 GB 7258—2017 第 12.13.2 条要求
2	浙江中车电车有限公司	CSR6110GSEV3 纯电动城市客车	1、“应急出口”字体高度不符合 GB 7258—2017 第 12.4.4.1 条要求； 2、低速行驶提示音不符合 GB 7258—2017 第 12.13.2 条要求
3	东风汽车集团有限公司	EQ6100CACBEV4 纯电动城市客车	喇叭未发声，不符合 GB 7258—2017 第 8.6.1 条要求
4	万向集团公司	WXB6121GEV7 纯电动低入口城市客车	1、制动气室响应时间未在产品标牌或车辆易见部位上设置的其他能永久保持的标识上清晰标示，不符合 GB 7258—2017 第 7.2.10 条要求； 2、“应急出口”字体高度不符合 GB 7258—2017 第 12.4.4.1 条要求； 3、未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258—2017 第 12.15.2 条要求
5	杭州长江汽车有限公司	FDC6810TDABEV09 纯电动客车	未在车身外易见位置标明该车座位数，不符合 GB 7258—2017 第 4.7.8 条要求
6	厦门金龙联合汽车工业有限公司	XMQ6127AGPHEVN53 插电式混合动力城市客车	行驶记录仪生产企业名称与备案参数不一致
7	厦门金龙旅行车有限公司	XML6105JHEVS5C 插电式混合动力城市客车	乘客门第一级踏步高度不符合 GB 13094—2017 第 4.6.7.1 条要求
		XML6125JHEVS6CN 插电式混合动力城市客车	制动气室响应时间未在产品标牌或车辆易见部位上设置的其他能永久保持的标识上清晰标示，不符合 GB 7258—2017 第 7.2.10 条要求
8	安徽安凯汽车股份有限公司	HFF6101G03CHEV12 插电式混合动力城市客车	未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258—2017 第 12.15.2 条要求
9	扬州亚星客车股份有限公司	JS6108GHEVC16 插电式混合动力城市客车	未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258—2017 第 12.15.2 条要求

序号	企业名称	车型名称	问题情况描述
10	中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	JK6106GBEVQ5 纯电动城市客车	驾驶员处乘客门应急控制器未设置可见的符号或文字标示，不符合 GB13094-2017 第 4.5.11.2 条要求
			乘客门的应急控制器未见清晰的符号或字样，也未注明其操作方法，不符合 GB 7258—2017 第 12.4.4.2 条要求
		JK6126GPHEVN5Q2 插电式混合动力城市客车	未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258—2017 第 12.15.2 条要求

表 3 新能源专用车

序号	企业名称	车型名称	问题情况描述
1	天津路通电动汽车有限公司	LTA5012XXYEY 纯电动厢式运输车	驾驶员座椅、前排右侧乘员座椅型号与备案参数不一致
			1、操纵装置产生规定的制动效能的行程不符合 GB 7258—2017 第 7.4.4 条要求； 2、前照灯光束高度调整装置不符合 GB 7258—2017 第 8.5.1.4 条要求； 3、低速行驶提示音不符合 GB 7258—2017 第 12.13.2 条要求
			标记与标识、B 级电压电线的标记和绝缘要求不符合 GB/T 18384-2015 要求
			1、蓄电池初始容量不符合 GB/T 31484-2015 第 5.1.1 条要求； 2、循环 100 次后放电容量不符合 GB/T 31484-2015 第 5.2 条要求
2	湖北新楚风汽车股份有限公司	HQG5043XXYEY5 纯电动厢式运输车	整备质量不符合工业和信息化部 50 号令 1 号公告附件 2 第 3.1 条要求
			制动报警装置不符合 GB 7258—2017 第 7.9.2 条要求
3	吉利四川商用车有限公司	DNC5049XXYBEV02 纯电动厢式运输车	低速行驶提示音不符合 GB 7258—2017 第 12.13.2 条要求
4	陕西通家汽车股份有限公司	STJ5020XXYEY6A 纯电动厢式运输车	低速行驶提示音不符合 GB 7258—2017 第 12.13.2 条要求
5	东风汽车股份有限公司	DFA5040XXYKBEV2 纯电动厢式运输车	1、驾驶室两侧喷涂，不符合 GB 7258-2017 第 4.7.6 条要求； 2、未配备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求
6	烟台舒驰客车有限责任公司	YTK5040XXYEY11 纯电动厢式运输车	外廓尺寸不符合工业和信息化部 50 号令 1 号公告附件 2 第 3.1 条要求